

Сензор OS 2014



Предупреждение




Scan Tronic ApS
Sverigesvej 14
DK-Horsens
info@scan-tronic.dk

Сензор OS 2014

Монтаж:

- 1. Обращайтесь с датчиком осторожно, не бросайте его! Защитите от механического напряжения! Убедитесь, что монтажная паста не соприкасается с защитной трубкой. Датчик поставляется с предварительно смазанной резьбой и защитным колпачком.
- 2. Положение установки должно быть вертикально вверх, но, по крайней мере, под углом 10 ° относительно горизонтали. Это предотвращает накопление жидкости между корпусом датчика и сенсорным элементом.
- 3. Снимите защитный колпачок незадолго до установки.
- 4. Резьба М18х1,5
- 5. Используйте открытый гаечный ключ 22 мм или адаптер инструмента.
- 6. Момент затяжки: 40 60 Нм.
- 7. В пыльном дымовом газе следует использовать Scan Tronic Flue-gas guidetube с фильтром №104.130.
- 8. В большом канале дымовых газов / дымовых газах без пыли / следует использовать Scan Tronic Трубка для дымоудаления nr.104.130.





Предупреждения

- 1. Датчик не должен подвергаться воздействию потока выхлопных газов и оставлен без нагрева.
- 2. Снимите датчик с канала, если датчик отсоединен более 10 минут.
- 3. Датчик должен быть установлен таким образом, чтобы он не перегревался (температура газа не выше $750\,^{\circ}$ С или охлаждалась за пределами способности нагревателя поддерживать рабочую температуру ($\sim 10~\rm Bt$)
- 4. Датчики чувствительны к давлению и не должны размещаться там, где давление рабочего газа намного выше или ниже атмосферного давления / 1 бар /.
- 5. После переключения датчик быстро прогревается. Как только датчик прогреется, возникновение конденсата может повредить горячий датчик, поэтому его следует избегать.
- 6. Датчик не должен подвергаться воздействию пыли, свинца, фосфора, кремния, галогенов или очень высоких концентраций серы.
- 7. Разъем необходим для функции лямбда-датчика. Для этой цели предохраняйте соединитель от любого загрязнения.

AN TRONIC COMBUSTION OPTIMIZING



CEO



CTO

Owe Munch

omu@frichs.com

Damir Josipovic

daj@scan-tronic.dk



+45 21 66 00 85



info@scan-tronic.dk



scan.tronic.aps@gmail.com

















Scan Tronic ApS Sverigesvej 14 DK-8700 info@scan-tronic.dk www.scan-tronic.dk